

## **Clay s lubrikací a odstraňovač železitých nečistot. V jediném spreji.**

Supernatural Ferro Lube odstraňuje železitou kontaminaci během clay fáze a spojuje tak dvě etapy přípravy barvy do jedné (clay a odstraňování železitých zbytků). Zatímco clay lubrikant napomáhá lepšímu klouzání claye po povrchu barvy, samotný lubrikant uvolňuje nečistoty a čistí povrch barvy. Aktivní složky rozpouštějí železité částice, které by jinak mohly díky následnému nanesení claye zůstat zapuštěny.

**Použití:** Umyjte vozidlo, opláchněte a nechte mokré. Clay nenášejte na horké panely, případně za přímého slunečního svitu. Doporučujeme použití gumových / nitrilových rukavic. Clay aplikujte na mokrý panel a za lehkého tlaku (ideálně konečky prstů) jej roztírejte po povrchu panelu. Přibližně po 3-4 minutách se začne barva přípravku měnit na fialovou, což je indikátor rozpouštění železitých nečistot. Po nanesení claye panel důkladně opláchněte vodou a na místa, ze kterých železité nečistoty nebyly odstraněny, přípravek aplikujte znovu. V případě, že železité zbytky na povrchu zůstanou, celou proceduru proveďte znovu (rozpuštění kamenných štěpků může rovněž způsobit fialovou barvu přípravku). Panel důkladně opláchněte vodou a poté vysušte.

**Péče a bezpečnost:** Láhev skladujte postavenou mimo sluneční svit.

**Udržujte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Nepožívejte, nevdechujte. Aplikujte s nasazenými lékařskými rukavicemi. Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. Bezpečnostní data jsou k dispozici na [www.supernaturalcarcare.com](http://www.supernaturalcarcare.com).**